Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Завод энергетического оборудования Энергопоток»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Термический участок					
83. Термист	На рабочих местах помещений, где имеются источники выделения теплоты, требуется дополнительная приточно-вытяжная вентиляция	Снижение воздействия фактора	до 01.04.2024	Служба главного механика; Служба главного энергетика	выполнено
84. Термист	На рабочих местах помещений, где имеются источники выделения теплоты, требуется дополнительная приточно-вытяжная вентиляция	Снижение воздействия фактора	до 01.04.2024	Служба главного механика; Служба главного энергетика	выполнено

Дата составления: 17.04.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора по производству		Лебедев Сергей Евгеньевич	19.04.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров		Жарова Марина Владимировна	19.04.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Карушева Марина Юрьевна	19.04.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Инженер-технолог, уполномоченный по охране труда		Печенкина Ольга Сергеевна	19.04.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха		Сорокин Александр Владимирович	19.04.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2455		Стайкуца Ю.В.	13.04.2023
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)